

TOPLINE

Überprüfung der mechanischen Verbindungen bei System TOPLINE / T- Verbinder 106.200.1

Prüfzeugnis Nr. Gutachten Datum	Fenstertyp/Größe Verbinder	Ergebnisse:
103 20636 11.01.99	2-flg. Kipp-Kipp bzw. Dreh-Dreh, RAM~=1200 x 1200 mm armiert Rahmen 101.200 / Riegel 102.200 Verbinder 106.200.1	Alle festgelegten Forderungen wurden erfüllt, d. h., Thermische Belastung: keine sichtbare Veränderung Verdrehung: < 2 mm Abscheren: < 1,5 mm Prüfung bei Windlast: keine sichtbare Veränderung Schlagregendichtheit als Pfosten und Riegel: kein Wassereintritt

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29- 4690
Fax. 02526/29- 4696
e-Mail: uborgmann@veka.com